

令和6年度 中土佐町内通学路の対策一覧表

番号	学校名	場所・住所	路線名	通学路の状況 危険の内容	対策実施主体	対策内容
1	久礼小学校	常賢寺付近	町道	・街灯が暗く、街灯が少ない。 ・大雨が降ると冠水し歩いて出て行ったり、車で反対側から出るようになる。	中土佐町	
2	久礼小学校	笹場地区	県道	・町営住宅前からガソリンスタンドまでの区間、バスで通学している児童・生徒は歩道のない県道を歩きます。スピードを出したまま通る車が多く、とても危険です。以前から、度々お願いはしていますが、通学路であること、横断があることの表示や「スピード落とせ！」といったような大きな表示をお願いします。	中土佐町	町営住宅前に『通学路注意』の看板は設置してる。(令和5年6月設置)
3	久礼小学校	宮脇書店前の横断歩道	国道	・押しボタンを押して、青になって渡ろうとしても信号無視の車がつっこんでくる。一度ではありません。何回もありました。		
4	久礼小学校	小鎌田周辺	県道	・ガードレールも古く隙間も広く、すぐに崖になっている。 ・山側も崖であり、崩れていることもある。 ・道が狭いうえに、大型車両の通行量も多い		これまでも照明のLED化やグリーンベルトの設置など維持管理で対策できる箇所は対策済みであるが、危険箇所での要望が多い箇所であるため、抜本的な対策を土木事務所に要望している。土木事務所(県道)で歩道設置などの対策を検討中。
5	久礼小学校	小鎌田周辺	県道	①鎌田改良住宅から出てくる道 一時停止せずアクセルを強く踏んだままわき道から出てくる。とびだしてくる車が何台もあり、自転車や車にぶつかりそうになる。 ②双名トンネル内、付近 トンネル内が非常に暗い(朝～夕が暗く、夜が明るい)。側面蓋がグラグラしている。すべりやすく自転車ごとこける。スピードを出す車が多く、ぶつかりそうになった。 ③トンネル過ぎた所(小鎌田側) 草がおいしげっていて車道を通ることもある。		同上
6	久礼小学校	大坂地区	町道	・外灯が切れている ・カーブミラーに葉がかかって見づらい。		外灯切れは、総務課で対応済み
7	上ノ加江小学校	通学路にある山の猿	町道	・猿の群れが多い。道路を渡ったりしている。 ・通学等、一人で行く場合、小さい子どものため襲われる心配あり。		※通学路(道路管理者)の危険箇所ではない。
8	上ノ加江小学校	上ノ加江小学校への登り坂にあるカーブミラー	町道	・草や木が伸びてきてほとんど見えない。		※児童の通学路の危険箇所ではない。
9	上ノ加江小学校	上ノ加江郵便局前交差点及び山岡ガソリンスタンド前交差点	県道	・横断歩道やとまれのラインが消えている。		
	上ノ加江小学校	中土佐消防団上ノ加江分団建物前	県道	・橋梁部分が狭いため、車両通行時には危険な場合がある。		
10	大野見小学校	平越より学校へ上がる坂道	町道	・木が茂り日当たりが悪い ・落ち葉等が積もる ・雨天時、側溝の水がたまる		令和5年度に大野見小学校周辺支障木の伐採を実施済み。
11	久礼中学校					※児童生徒の通学路の危険箇所ではないが、車の通行上支障がある箇所。
12	大野見中学校	神母野から荒瀬にかけての歩道		・上からつるがたれさがっている ・枝などもたれさがっている ・歩道があるが、車道を通学している		