

## 令和6年度 中土佐町内通学路の対策一覧表

番号	学校名	場所・住所	路線名	通学路の状況 危険の内容	対策実施主体	対策内容
1	久礼小学校	常賢寺付近	町道	・街灯が暗く、街灯が少ない。 ・大雨が降ると冠水し歩いて出て行ったり、車で反対側から出るようになる。	中土佐町	
2	久礼小学校	笹場地区	県道	・町営住宅前からガソリンスタンドまでの区間、バスで通学している児童・生徒は歩道のない県道を歩きます。スピードを出したまま通る車が多く、とても危険です。 以前から、度々お願いはしていますが、通学路であること、横断があることの表示や「スピード落とせ！」といったような大きな表示をお願いします。	中土佐町	町営住宅前に『通学路注意』の看板は設置してある。 (令和5年6月設置)
3	久礼小学校	宮脇書店前の横断歩道	国道	・押しボタンを押して、青になって渡ろうとしても信号無視の車がつっこんでくる。一度ではありません。何回もありました。		
4	久礼小学校	小鎌田周辺	県道	・ガードレールも古く隙間も広く、すぐに崖になっている。 ・山側も崖であり、崩れていることもある。 ・道が狭いうえに、大型車両の通行量も多い		これまでも照明のLED化やグリーンベルトの設置など維持管理で対策できる箇所は対策済みであるが、危険箇所での要望が多い箇所であるため、抜本的な対策を土木事務所に要望している。土木事務所(県道)で歩道設置などの対策を検討中。
5	久礼小学校	小鎌田周辺	県道	①鎌田改良住宅から出てくる道 一時停止せずアクセルを強く踏んだままわき道から出てくる。とびだしてくる車が何台もあり、自転車や車にぶつかりそうになる。 ②双名トンネル内、付近 トンネル内が非常に暗い(朝一タが暗く、夜が明るい)。側溝蓋がグラグラしている。すべりやすく自転車ごとこける。スピードを出す車が多く、ぶつかりそうになった。 ③トンネル過ぎた所(小鎌田側) 草がおいしげっていて車道を通ることもある。		同上
6	久礼小学校	大坂地区	町道	・外灯が切れている ・カーブミラーに葉がかかって見づらい。		外灯切れは、総務課で対応済み
7	上ノ加江小学校	通学路にある山の猿	町道	・猿の群れが多い。道路を渡ったりしている。 ・通学等、一人で行く場合、小さい子どものため驚かれる心配あり。		※通学路(道路管理者)の危険箇所ではない。
8	上ノ加江小学校	上ノ加江小学校への登り坂にあるカーブミラー	町道	・草や木が伸びてきてほとんど見えない。		※児童の通学路の危険箇所ではない。
9	上ノ加江小学校	上ノ加江郵便局前交差点及び山岡ガソリンスタンド前交差点	県道	・横断歩道やとまれのラインが消えている。		
10	大野見小学校	平越より学校へ上がる坂道	町道	・木が茂り日当たりが悪い ・落ち葉等が積もる ・雨天時、側溝の水がつまる		令和5年度に大野見小学校周辺支障木の伐採を実施済み。
11	久礼中学校					※児童生徒の通学路の危険箇所ではないが、車の通行上支障がある箇所。
12	大野見中学校	神母野から荒瀬にかけての歩道		・上からつるがたれさがっている ・枝などもたれさがっている ・歩道があるが、車道を通学している		
13	久礼小学校	県道320号線久礼須崎線双名トンネルから人権啓発センター付近	県道320号	歩道がなく、路側帯が狭い。トンネル内も狭くて危ない		グリーンベルトの設置済
14	久礼小学校	県道319号線奈路土佐久礼停車場線 JR高架付近から久礼小学校学間坂付近	県道319号	小中学生の通行が多く、横断歩道はあるが車が止まらないため危険である。ガードレールがなく役場側から来る車はスピードが出ており危険。転落防止柵が無い場所がある。		ガードパイプの設置済
15	久礼小学校	県道25号線中土佐賀線 笹場町営住宅前からスクールバス乗車場所	県道25号	通勤の車がスピードを出している。		看板の設置済
16	久礼小学校	国道56号線 久礼避溢橋	国道56号	歩道がなく、路側帯が狭い。久礼避溢橋18mが無歩道区間となっている。		歩道の設置済

以外9件

うち対策済または検討中の箇所 5か所

未対策または未確認 4件

令和3年度緊急安全点検時(番号13~16)の対策箇所すべて実施済(4か所)