

災害避難所台帳

1. 大北集会場

調査日 平成 24年 11月 27日

施設の設備					情報伝達入手手段の状況					
種 別		有無	個数	備考	種 別	有無	個数	備考		
保有設備	トイレ	男女共用トイレ(水洗)	/	/		テレビ	○	1		
		男女分離トイレ(水洗)	/	/		ラジオ	/	/		
		汲取り式トイレ	○	1	(男女共用)	FAX	/	/		
		多目的トイレ	/	/		防災無線	○	1	受信のみ	
	入浴・シャワー設備	シャワー	/	/		インターネットの設置状況	/	/		
		浴槽	/	/		災害時優先電話	/	/		
	自家発電	自家発電施設	/	/		避難所の評価				
		(有の場合、その燃料)	/	/		耐震改修実施状況	-			
	ガス器具	プロパンガス	○	/			津波浸水 (浸水深m)	-		
		カセットコンロ	/	/		水 害		過去床上50cm浸かった		
	水	プール	/	/			土砂災害	急傾斜地崩壊危険箇所内		
		井戸	/	/				備 考	川が氾濫し、平成16年に床上50cm浸かった。 当集会所は集会所周辺の住民にとって危ない認識があり、他の施設へ避難しているのが現状である。	
	室内環境整備	冷房設備	/	/						
		暖房設備	/	/						
		扇風機	○	/						
		ストーブ	/	/						
	炊事場所		○	1						
	保険・医務室		/	/						
	通気・換気確保		○	/						
	災害自動販売機		/	/						
防災備蓄倉庫		/	/							
駐車可能台数		○	25台	敷地内						
ヘリポートのスペース		/	/							
バリアフリー関連	スロープ	廊下	/	/						
		階段	/	/						
		トイレ	/	/						
		その他	/	/						
	点字ブロック		/	/						
	エレベーター		/	/						
	AED設置状況		/	/						