

災害避難所台帳 2. 萩原集会所

調査日 平成 24年 11月 27日

| 施設の設定 | | | | | 情報伝達入手手段の状況 | | | | | |
|------------|-----------|-------------|----|-----|-------------|--------------|----------------|-----------|-------------------------------|--|
| 種 別 | | 有無 | 個数 | 備考 | 種 別 | 有無 | 個数 | 備考 | | |
| 保有設備 | トイレ | 男女共用トイレ(水洗) | / | / | | テレビ | ○ | 1 | | |
| | | 男女分離トイレ(水洗) | / | / | | ラジオ | / | / | | |
| | | 汲取り式トイレ | ○ | 1 | (男女共用) | FAX | / | / | | |
| | | 多目的トイレ | / | / | | 防災無線 | ○ | 1 | 受信のみ | |
| | 入浴・シャワー設備 | シャワー | / | / | | インターネットの設置状況 | / | / | | |
| | | 浴槽 | / | / | | 災害時優先電話 | / | / | | |
| | 自家発電 | 自家発電施設 | / | / | | 避難所の評価 | | | | |
| | | (有の場合、その燃料) | / | / | | 耐震改修実施状況 | - | | | |
| | ガス器具 | プロパンガス | ○ | / | | | 津波浸水 (浸水深m) | 5.0~10.0m | | |
| | | カセットコンロ | / | / | | 水 害 | | - | | |
| | 水 | プール | / | / | | | 土砂災害 | - | | |
| | | 井戸 | / | / | | | | 備 考 | 防災倉庫あり。 高台避難場所は、4箇所設定してあり。 | |
| | 室内環境整備 | 冷房設備 | / | / | | | | | | |
| | | 暖房設備 | / | / | | | | | | |
| | | 扇風機 | ○ | / | | | | | | |
| | | ストーブ | ○ | / | | | | | | |
| | 炊事場所 | | ○ | 1 | | | | | | |
| | 保険・医務室 | | / | / | | | | | | |
| | 通気・換気確保 | | ○ | / | | | | | | |
| | 災害自動販売機 | | / | / | | | | | | |
| 防災備蓄倉庫 | | ○ | 1 | | | | | | | |
| 駐車可能台数 | | ○ | 5台 | 敷地内 | | | | | | |
| ヘリポートのスペース | | / | / | | | | | | | |
| バリアフリー関連 | スロープ | 廊下 | / | / | | | | | | |
| | | 階段 | / | / | | | | | | |
| | | トイレ | / | / | | | | | | |
| | | その他 | / | / | | | | | | |
| | 点字ブロック | | / | / | | | | | | |
| | エレベーター | | / | / | | | | | | |
| | AED設置状況 | | / | / | | | | | | |