

令和３年度 中土佐町内通学路の対策一覧表

番号	学校名	場所・住所	路線名	通学路の状況 危険の内容	対策実施主体	対策内容
1	久礼小学校	大川橋～大新改バス停	国道56号線	歩道がなく、路側帯が狭い。 西側から自動車で通行した場合、大新改バス停を過ぎた所の見通しが悪い。	道路管理者（国）	グリーンベルトの設置
2	久礼小学校	日ノ川団地～国道56号線までの間	県道41号線・窪川中土佐線	新しく住宅団地が出来たことにより、車両及び歩行者の増加が見込まれる。	道路管理者（県）	外側線、減速マーク等の路面標示の設置
3	久礼小学校	四国銀行前の交差点	県道320号線・久礼須崎線	手をあげても車が止まってくれず、かなりのスピードで通る。小僧寿しの駐車スペースに車両があると、旧役場方面からの見通しが悪い。	道路管理者（県） 須崎警察署	外側線、横断歩道の再施工
4	久礼小学校	札幌付近	県道320号線・久礼須崎線	車のスピードが速い、どの車もとばしている。	道路管理者（県）	外側線の再施工
5	久礼小学校	自動車坂・長沢橋付近～近森ストア付近	町道常賢寺線	車の通行量が多い。死角があり見えにくい場所がある。道幅が狭いため車が来ると逃げ道がない。	中土佐町	外側線の再施工
6	上ノ加江小学校	上ノ加江郵便局前交差点	県道25号線・中土佐佐賀線	見通しの良い交差点であるが、朝夕の通通勤時は車のスピードも出ていることが多い え、自転車通学の児童が横断するため、注意が必要だと考える。	道路管理者（県）	外側線の再施工
7	上ノ加江小学校	JA土佐くろしお上ノ加江支所付近から上ノ加江スーパー付近まで	県道325号線・上ノ加江窪川線	横断歩道や路側帯との境を示す白線が薄くなって分かりにくい。道幅も狭い。	道路管理者（県）	外側線の再施工

中土佐町通学路安全対策連絡協議会では、平成29年度から令和3年度までに71件の点検を実施しました。

その内、令和3年度は13件の点検を実施し 7 件について対策を実施しました。