

令和7年度 中土佐町内通学路の危険箇所合同点検結果報告書(町道) 【令和8年3月17日現在】

合同点検日：令和7年9月25日

番号	学校名	場所・住所	路線名	通学路の状況 危険の内容	対策実施主体	対策内容
6	久礼小学校	久礼小学校下のスクールバス乗降場所	町道	・自転車が乗降場所を通過して、下っていくので危ない。 ・子どもたちも重いランドセルを背負って下道を下っているため、後ろから車両が来ると怖いと言っている。	町	山側に寄せている「乗降場所」の看板を前出し、乗降場所スペースを自転車が横切らないように対策をする(対策済)
1	久礼中学校	上ノ加江山内	町道	・見通しが悪い ・山内公民館が右手に有り、建物で右側の視界が見えないので右から来る車にはねられそうになった。	町	ミラーの代わりに路面に自転車や歩行者に対して車両に注意するようストップマークを貼る(対策済)
8	久礼小学校	大坂	町道	①桜並木に外灯がなく日没後暗い ②竹が折れて道反対の斜面まで倒れ掛かっている ③ミラーに木の枝がかかかって見えづらい ④廃屋のトタンが剥がれかけて道に飛びそう	町	①外灯が必要な場所をピックアップしてもらい地区長に要望してもらう。(総務課危機管理室対応) ②道路維持で維持業者に撤去依頼済(対策済) ③道路維持で維持業者に撤去依頼済(対策済) ④土地・家屋の所有者を調べた後、関係者に老朽家屋等除却事業の案内を交付し、電話対応済(総務課危機管理室で対応)
18	久礼小学校	常賢寺	町道	①街灯が少なく、暗い ②大雨が降ると冠水し、歩いて出て行ったり、車で反対側から出ることになる	町	①地域で要望を取りまとめてもらい、地区長より要望してもらう。(総務課危機管理室対応) ②関係水路の改修や道路改良を行う事で、冠水被害の軽減を図るよう計画を令和8年度以降進める。
9	久礼小学校	松の川	町道	①貴水より奥のスピード落とせの看板付近草木、竹などが茂って視界が悪い、雨の日も木や竹が倒れてきて危ない ②高南運送の奥の左側草木、竹などが茂って視界が悪い、雨の日も木や竹が倒れてきて危ない ③観音堂入口、土砂崩れあり、コーンを置いてくれているが早く直してほしい	町	①所有者が特定できれば所有者に連絡し対応をお願いし、所有者が不明の場合、建築限界までは道路維持で対応する(対策済) ②所有者が特定できれば所有者に連絡し対応をお願いし、所有者が不明の場合、建築限界までは道路維持で対応する(対策済) ③防護ネットを延長し対応する(令和8年度対応予定)
追加	学校PTA連合会会長	大野見吉野(大野見吉野消防屯所前)	町道	通学路交通安全プログラム事業が始まった時に水路のグレーチングが雨の際に滑りやすく、特に大野見小中学校の児童生徒が自転車で下校する際に危険だと感じる。 コンクリート蓋に変えられないか。	町	・路面に勾配がついており、路面水が消防屯所に流れていくのを防ぐためのグレーチング蓋の水路であり、コンクリート蓋に変えることは出来ない。 ・警察からは、児童生徒がこのグレーチングを自転車で通る際は滑りやすいので気を付けるように意識付けをしていく必要がある。